




Pic. 1




Nr. 1



Nr. 2



Nr. 3



1.		1
2.		1
3.		1
4.		1
5.		8
6.		1
7.		1
8.		1
9.		4
10.		4
11.		2
12.		$\emptyset$
13.		60mm
14.		170mm
15.		850mm
16.		1335mm
17.		250mm
18.		200
19.		60mm
20.		195mm
21.		1400mm
22.		850mm
23.		150mm
24.		270mm
25.		125mm
26.		350mm

<b>Fi</b>	<b>Osaluettelo ja yleisohje vesihierontajärjestelmän asennukselle.</b>
1.	1. Järjestelmän kasaukseen / liimaukseen tulee käyttää <b>pvcliimaa (Thixotropic rigid PVC cement)</b> .
2.	2. Liimattavat kohdat (merkattu kuvalla " ") tulee siistiä leikkausjäljistä ja puhdistaa perusteellisesti rasvanpoistajalla.
3.	3. Ennen osien 1.5 ja 23 lii mausta yhteen tulee laittaa mutteri (1.6) osaan 23.
4.	4. Huomio! Pumpun imuakko tulee olla vähintään 5-10 mm ylempänä kuin altaan imuakko. Mittaa etäisyys aukkojen keskeltä (ks. kuva 3.1).
5.	5. Järjestelmän virran kytkentä pitää olla vähintään 10 metrin päässä mitattuna altaasta Jatkojohto/pistorasia tulee olla ulkokäytöön tarkoitettu (luokitus ip44).
<b>En</b>	<b>Hydromassage assembly notes</b>
1.	In order to glue the system, please use <b>Thixotropic rigid PVC cement</b> .
2.	Surfaces that need to be glued are marked with the sign " ". It is necessary to clean them up and decrease before gluing.
3.	It is necessary to put the nut pos.1.6 onto the tubing pos.23 before gluing.
4.	Attention! Centre of the motor's inlet must stay 5- 10mm higher than the centre of the water intake hole (Pic. 3.1).
5.	Socket for connection of the pump must be placed NOT closer than 10 meters from the hot tub. It is necessary to use ip44 extension.
<b>swe</b>	<b>Hydromassage instruktioner</b>
1.	För att limma ihop systemet, använd det tillhörande Thixotropic styv PVC-cement.
2.	Ytor som behöver limmas är markerade med lim symbolen.
3.	Det är nödvändigt att torka rent ytan på rören innan de limas. Det är nödvändigt att sätta dit PVC muttern pos.1.6 innan man limmar pos.1.5 ihop med slangens pos.23.
4.	OBSERVERA! Mitten av motorns inlopp måste vara 5-10 mm högre än mitten av vattenintagshålet (Se Bild 3.1). För att vattnet ska kunna rinna undan från pumpen när man tömmer ur badvattnet.
5.	El Uttaget för anslutning av pumpen MÅSTE placeras minst 10 meter från badtunnan. Det är nödvändigt att använda ip44.

<b>Рус</b>	<b>Примечания к установке гидромассажа</b>
1.	1. Для склеивания системы необходимо использовать тиксотропный клей для твёрдого ПВХ (Thixotropic rigid PVC cement).
2.	2. Склеиваемые поверхности, обозначенные значком " " необходимо тщательно зачистить и обезжирить.
3.	3. Перед склеиванием позиций 1.5 и 23 необходимо надеть гайку поз. 1.6 на трубку поз. 23.
4.	4. Внимание! Центр входного отверстия гидромотора должен быть выше центра отверстия водозаборника на 5- 10мм ( смотри рис. 3.1).
5.	5. Для подключения гидромотора штепсельная розетка должна находиться в удалении не менее 10 метров от ёмкости. Необходимо использовать удлинитель обладающий защитой p44.
<b>D</b>	<b>Montageanleitung Wassermassage-Bausatz</b>
1.	Um das Wassermassage-System zusammenzufügen, verwenden Sie bitte thixotropische PVC-Hartzement.
2.	Zu verklebende Stellen sind durch „ “ gekennzeichnet. Die Verbindungen müssen sauber und fettfrei sein.
3.	Vor dem Verkleben setzen Sie die Mutter Position 1.6 auf das Rohr in Position 23.
4.	Achtung! Die Mitte des Motorinnenteils muss 5-10 mm höher liegen als die Mitte des Wassereinlasses (Abb. 3.1).
5.	Die Steckdose, an der der Motor angeschlossen wird, muss mindestens 10 Meter vom Badefass entfernt sein. Die elektrischen Anschlüsse müssen die Schutzklasse ip44 erfüllen.

